

## TROUBLESHOOTING ARBO NPR FLEX

E08 = foutieve aansluiting tussen poot en zwart box

Graag het volgende stappenplan volgen:

*Stekker uit het stopcontact*

*Kabels tussen poten en zwarte box losmaken*

*Kabels tussen poten en zwarte box weer vastmaken, maar wel in de andere poort.*

*Daarna de stekker weer in het stopcontact.*

Indien E08 --> nieuwe box, neem contact op met Officetopper

Indien E07 --> nieuwe poort, neem contact op met Officetopper

Indien ASR --> pijl naar beneden en hij werkt weer.